

Frauenfeld, 07.06.2022

## Geschätzte Bewohnerinnen und Bewohner vom

Wellhauserweg 26 – 30


Es sind mehrere Schadenmeldungen wegen schlecht ablaufenden Duschen und Badewannen eingegangen.

Die Ursache waren liegen gebliebene Haare im Filter bzw. Syphon.

## Die Lösung ist:

- Filter in der Duschwanne nach Bedarf bzw. wöchentlich säubern, siehe nachstehendes Bild oder Film.
- https://www.youtube.com/watch?v=bBFNiqWJoj8

Das Dokument wird demnächst auf der WBG WEB-Site unter Service / Wissenswertes und Tipps allgemein aufgeschaltet.





Freundliche Grüsse Der Teamleader Etappenverwalter

Danke